

CD/DVD Brenner-Kompatibilität

Stellen Sie sicher, dass Ihr Laufwerk High-Performance-CDs & DVDs verwenden kann

Um beste Resultate zu erzielen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die aktuellste Firmware-Version geladen haben. Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-Version und vergleichen Sie sie mit unserer Liste „Empfohlene Firmware-Versionen“ auf den folgenden Seiten.

PC-Nutzer folgen bitte diesen einfachen Schritten:

1. Auf **Start** klicken, dann Rechtsklick auf **Computer/Arbeitsplatz**.
2. Auf **Eigenschaften** klicken.
3. Auf **Hardware** klicken falls erforderlich, dann auf **Gerätemanager**.
4. Dann auf das **+** (Pluszeichen) neben DVD-Laufwerke klicken.
5. Rechtsklick auf DVD-Laufwerk, dann **Eigenschaften** auswählen.
6. Auf die **Details**-Registerkarte klicken und **Geräteinstanz** aus dem Dropdownmenü auswählen. Treibermodell und Firmware werden in einem Fenster angezeigt.

Mac-Nutzer folgen bitte diesen einfachen Schritten:

1. Wählen Sie **System Profiler (Systemprogramme)** aus dem **Apple** Menü.
2. Wählen Sie **Disc Burning**. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Empfohlene Firmware-Versionen – CDs

- Wenn Ihr Modell unten aufgelistet ist, stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware-Version der Version in der Tabelle entspricht. Wenn nötig, führen Sie ein Update der Firmware durch.
- Wenn Ihr Modell unten nicht aufgelistet ist und Sie einen neueren Brenner besitzen, dann ist dieser höchstwahrscheinlich kompatibel.
- Wenn Ihr Modell unten nicht aufgelistet ist und Sie einen älteren Brenner besitzen, können Sie versuchen, ein Update der Firmware eines der unten aufgelisteten Modelle zu verwenden. Möglicherweise können Sie jedoch nicht bei höchster Geschwindigkeit brennen.

BRAND	Model No	Firmware
Aopen	DUW1616/ARR	R1.03
Asus	CRW-5232A4	1
BENQ	CDRW5232X	KPFY
	DW1640	BSRB
	DW1655	BCHB
	DW1670	1.0
LG	GCE-8527B	1.04
	GSA-H10N	JL11
	GSA-H20N	1.0
	GSA-H22N	1.0
LiteOn	SOHR-5239V	V2\$05
	SOHW-1693S	KS0B
	SHW-1635S	YS0Z
	SHM-165P6S	MS0P
	LH-18A1P	GL03
NEC	ND-3570AG	1.12
	ND-4550AG	1.0
	ND-4570AG	1.0
	AD-7173A	1-2B

BRAND	Model No	Firmware
Philips	CDRW5232P1	P1.1
Pioneer	DVR-109	1.58
	DVR-110/110D	1.41
	DVR-111/111D	1.29
	DVR-112/112D	1.09
Plextor	PX-230A	1.01
	PX-716A	1.10
	PX-755A	1.06
	PX-760A	1.05
Samsung	TS-H292	VTS05
	SH-W162C	TS11
SONY	DRU-800A (LiteOn 1693S)	KY06
	DRU-810A (BENQ 1640)	1.0e
	DW-G120A (Lite-On 165P6S)	MYS4

Empfohlene Firmware-Versionen – DVDs

- Wenn Ihr Modell unten aufgelistet ist, stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware-Version der Version in der Tabelle entspricht. Wenn nötig, führen Sie ein Update der Firmware durch.
- Wenn Ihr Modell unten nicht aufgelistet ist und Sie einen neueren Brenner besitzen, dann ist dieser höchstwahrscheinlich kompatibel.
- Wenn Ihr Modell unten nicht aufgelistet ist und Sie einen älteren Brenner besitzen, können Sie versuchen, ein Update der Firmware eines der unten aufgelisteten Modelle zu verwenden. Möglicherweise können Sie jedoch nicht bei höchster Geschwindigkeit brennen.

MARKE	Modellnummer des Brenners (OEM)	Firmware
ASUS	DRW-1612BL	1.1
	DRW-1814BLT	1.14
	DRW-2014L1	1.01
	DRW-22B1ST (Liteon iHAS422)	1
	DRW-24B1LT (Liteon iHAS524)	1
BENQ	DW1620A/Pro	B7W9
	DW1625A	BBIA
	DW1640	BSRB
	DW1650	BCHC
	DW1655	BCHB
	DW1670	1.03
	DW1680	RB33
	DW1800	ZB37
	DW240S	BB33
	DW2000	9B3B
	DW2200	UB34

MARKE	Modellnummer des Brenners (OEM)	Firmware
LG	GSA-4163B	A106
	GSA-4165B	DL05
	GSA-4167B	DL13
	GSA-H10N	JL12
	GSA-H12N	UL02
	GSA-H20N	1.02
	GSA-H22N	1.02
	GSA-H30N	1.03
	GSA-H31N	B109
	GSA-H42L	SL01
	GSA-H42N	RL01
	GSA-H44L	SB01
	GSA-H44N	RB01
	GSA-H50L	1.01
	GSA-H50N	1.01
	GSA-H55L	1.03
	GSA-H55N	1.05
	GSA-H62N	CL00
	GH-20NS10	EL01
	GH-20NS15	1.1
	GH-22NS30	1.02
	GH-22NS40	NL01
	GH-22NS50	TN02
	GH-22NP20	2
	GH-22LS30	1.01
	GH-22LP20	1.03
	GH-22NS70	XP00
	GH-24NS50	XP02
	GH-24NS70	GN01
	GH-24NS90	IN00

MARKE	Modellnummer des Brenners (OEM)	Firmware
LITEON	SHW-1693S	KS0B
	SHW-1635S	YS0Z
	SHM-165H6S	HS0E
	SHM-165P6S	MS0R
	LH-16A1P	WL08
	LH-18A1P/H	GL0J
	LH-20A1P/H	KL0N
	DH-20A3L	EP55
	DH-20A3P	XP5X
	DH-20A3S	9P53
	DH-20A3H	YP5W
	DH-20A4H	QP5B
	iHAP122	UL06
	iHAP222	VL08
	iHAP322	6L19
	iHAP422	VL18
	iHAS120	7L0M
	iHAS220	8L08
	iHAS222	4L06
	iHAS322	3L15
	iHAS422	4L11
	iHAS324	BL1A
iHAS424	ZL1P	
iHAS524	AL29	
iHAS624	ZL2U	

MARKE	Modellnummer des Brenners (OEM)	Firmware
NEC	ND-3500AG	2.1b
	ND-3520AG	3.07
	ND-3540AG	1.04
	ND-3550AG	1.07
	ND-3570AG	1.12
	ND-4550AG	1.09
	ND-4570AG	1.03
	AD-7170A	1.04
	AD-7173A	1.03
	AD-7190A	1
	AD-7200A	1.R0
	AD-7200S	1.R0
	AD-7220S	1.02
	AD-7240S	1.U0
	AD-5240S	1.03
	AD-7241S	1.03
	AD-7243S	1.02
	AD-5260S	1.Z7
	AD-7260S	1.61
	AD-7261S	1.02
AD-7263S	1.01	
PIONEER	DVR-110/110D	1.41
	DVR-111/111D	1.29
	DVR-112/112D	1.28
	DVR-212/212D	1.28
	DVR-115/115D	1.22
	DVR-215/215D	1.22
	DVR-116/116D	1.09
	DVR-216/216D	1.09
	DVR-117/117D	1.07
	DVR-217/217D	1.06
	DVR-118L/A18L	1.02
	DVR-218L/S18L	1.02
DVR-219L/S19L	1.02	

MARKE	Modellnummer des Brenners (OEM)	Firmware
PLEXTOR	PX716A	1.11
	PX740A	1.02
	PX750A	1.07
	PX755A	1.08
	PX760A	1.07
	PX800A	1
	PX806SA	1.16
	PX810SA	1
	PX820SA	1
	PX850S (Liteon iHAP322)	1.02
	PX860SA(Pioneer)	1.02
	PX870SA(Liteon)	1.01
	PX880SA (Liteon iHAS324)	1.12
	PX850A	1.08
	PX-L890SA (Liteon)	1.12

MARKE	Modellnummer des Brenners (OEM)	Firmware
SAMSUNG	TS-H55U	US07
	SH-W162C	TS12
	SH-W162D	TS02
	SH-W162L	TS08
	SH-W162Z	TS02
	SH-W163A	TS02
	SH-S182D	SB07
	SH-S183A	SB03
	SH-S202G	SB00
	SH-S203B	SB03
	TS-H652H	CM00
	TS-H653F	CM00
	TS-H662A	CM00
	TS-H663C	SB00
	SH-S222A (TS-H652L)	SB02
	SH-S223B	SB02
	SH-S223C	SB05
	SH-S243N	SB00
SONY	DRU-800A (Liteon 1693S)	KY06
	DRU-810A (BENQ 1640)	1.0e
	DRU-820A (BENQ 1670)	1.0c
	DRU-830A (Samsung SH-S182D)	SS25
	DW-G120A (LiteOn 165P6S)	MYS4
	AW-G170A (NEC 7170A)	1.75
	DRU-G190A (NEC 7201A)	1.65
	DRU-V200A (Sony-Optiarc AD-7200A)	1.6
	DRU-860A (LiteOn iHAS322)	1.62
	DRU-865A (LiteOn)	1.62
	DRU-870S (Sony-Optiarc AD-7240S)	1.61
	DRU-875S (Sony-Optiarc AD-7241S)	1.61